



# Stego Crete Claw Tape

STEGO INDUSTRIES, LLC



Retardantes de vapor  
07 26 00

## 1. Nombre del producto

Stego Crete Claw Tape

## 2. Fabricante

Stego Industries, LLC  
216 Avenida Fabricante, Suite 101  
San Clemente, CA USA 92672  
Ventas, Asistencia Técnica Tel.:  
(877) 464-7834  
international@stegoindustries.com  
www.stegoindustries.com

## 3. Descripción del producto

USOS: Stego Crete Claw Tape es una cinta de capa múltiple que se usa para sellar Stego Wrap al concreto mientras éste sigue húmedo. Crete Claw permite que el concreto se vierta hacia la superficie superior texturizada para formar una unión/un sello mecánico. COMPOSICIÓN: Stego Crete Claw se compone de película de polietileno, película de apertura y un adhesivo acrílico sensible a la presión. DIMENSIONES: Stego Crete Claw tiene un tamaño de 150 mm por 55 m. Stego Crete Claw se envía en una caja de 8 rollos.

## 4. Datos técnicos

**TABLA 1: PROPIEDADES FÍSICAS DE STEGO CRETE CLAW TAPE**

PROPIEDAD	RESULTADOS
Dimensiones	150 mm x 55 m (6" x 180')
Espesor total	0.66 mm (26 mils)
Permeancia: ASTM F 1249	1.7 ng/s/m <sup>2</sup> /Pa (0.03 perms)
180° Resistencia al desprendimiento de la adhesión: ASTM D 903	3.1 kN/m (17.6 lbf/in.)
Resistencia a adhesividad a cizalla: Prueba de cizalla de 6.5 cm <sup>2</sup> (1 in. <sup>2</sup> ) utilizando una máquina Instron 3345	>338 kPa (>49 lbf/in <sup>2</sup> )*

\* Los especímenes fallaron al estirar la barrera de vapor hasta fallar antes de jalar el Crete Claw del concreto.

## 5. Instalación

ASEGURAR STEGO WRAP A LA LOSA: Limpie la superficie de Stego Wrap para asegurarse de que esté libre de humedad, hielo y escombros antes de la instalación de Stego Crete Claw. Cuando esté listo para aplicar Crete Claw, desprenda el revestimiento de liberación y aplique a la Stego Wrap. Stego Crete Claw deberá estar completamente en la Stego Wrap.

Instale Crete Claw Tape en todas las fisuras y alrededor del perímetro entero de la instalación de Stego Wrap.

Para detallar, corte Stego Crete Claw con un cuchillo de caja o tijeras. Crete Claw debe instalarse a una temperatura superior a 4°C para adhesión máxima. Consulte las instrucciones completas de instalación que ofrece Stego para obtener información adicional.

CONSEJO: Vuelva a envolver con el revestimiento de liberación mientras desenrolla Crete Claw. Esta técnica permitirá que el revestimiento de liberación se extraiga con facilidad y

lo mantendrá fuera del camino.

## 6. Disponibilidad y costo

Stego Crete Claw está disponible a nivel nacional por medio de nuestra red de distribuidores de suministros de construcción. Para información de costos actuales, contacte a su distribuidor de Stego Wrap o representante de ventas de Stego Industries.

## 7. Garantía

Stego Industries, LLC piensa que, a su buen saber, las especificaciones y recomendaciones que se publican aquí son precisas y confiables. Sin embargo, dado que las condiciones del sitio están más allá de nuestro control, Stego Industries no garantiza resultados del uso de la información provista y renuncia a cualquier responsabilidad que surja de cualquier pérdida o daño. No se da ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a la comercialización, el ajuste para algún propósito en específico o cualquier otra cuestión relacionada con los productos aquí referidos.

## 8. Mantenimiento

Almacene Stego Crete Claw en un área seca y templada.

## 9. Servicios técnicos

Es posible obtener asesoría técnica, dibujos personalizados en formato CAD e información adicional si contacta al departamento de asistencia técnica de Stego Industries o nuestro sitio web.

## 10. Sistemas de archivos

www.stegoindustries.com  
Buildsite

